

Settaggio sartie

Tension Gauge Loos&Co PT1-M

Base

TWS (kn)	ALTE	BASSE	STRALLO
0 / 6	- 2	- 4	Just for reference
7 / 10	32	12	23
11 / 14	+ 2	0	-
15 / 19	+ 1 (+3 tot)	0	-
20 +	+1 (+4 tot)	+2	-

Variazioni di giri sulla cent. base

Regolazioni

TWS (kn)	Paterazzo	Wang	Stralretto	Scotta randa
0 / 6	off	off	off	Filetto sopra appena in volo
7 / 10	10/40 %	off	off	Filetto sopra appena in volo
11 / 14	50/90 %	5 / 30 %	50%	max per giusto sbandamento
15 / 19	100%	40 / 100 %	90%	max per giusto sbandamento
20 +	100%	100%	100%	max per giusto sbandamento

Rake Base:

